

# Anfrage aus dem HWC - Z590 VISION D

**Beitrag von „osxlover“ vom 19. Juni 2022, 09:37**

Hallo Schmockloard, ich danke Dir für Deinen Hinweis mit Thunderbolt Hot Plug Titan Ridge. Ich bin gerade dabei eine gepaschte Karte zu kaufen auf Kleinanzeigen. Z590 Vision D Thunderbolt und UAD Apollo fangen immer nach gewisser Zeit an zu knacksen, wenn verschiedenste Plugins geöffnet werden (Audio). So kann man einfach nicht arbeiten. Bin massiv genervt davon.

Der nette Herr von Kleinanzeigen scheint auch Hackintosh Board Member zu sein hat mich auch auf deine EFI hingewiesen das man den Thunderbolt Chip am Motherboard mit Firmware irgendwie dazu bringt könnte auch HotPlug fähig zu sein. Geht das mit Motherboards auch? Welchen Ansatz sollte ich verfolgen meine EFI anzupassen Thunderbolt Fehler zu finden. Die Karte wird wohl noch eine Woche auf sich warten lassen. Hoffe ich bekomme den deal. Auf Ebay werden ja leider Karten bis 190.- angeboten. Zu teuer.

Arbeite nun erst mal mit USB Audiointerface bis ich die Titan Ridge bekommen habe.