


# Ryzen 5 5600x und RX 6900 xt

Beitrag von „tackerJim“ vom 20. Juni 2022, 20:31

[Zitat von Hecatomb](#)

Hast du mal ein anderen usb port versucht? einen vom mainboard direkt zb?

Ziemlich alle Ports durch. Immer das ist das Ergebnis:



[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

[tackerJim](#) schon getestet <https://www.hackintosh-forum.de/threads/tackerjim-oc-081-debug-zip/>



Zwar schöneres Design aber auch nur Windows als anzeige...