

Erledigt

Update auf Monterey mit RX 6600 XT - Probleme beim booten in den installer

Beitrag von „MrGcGamer“ vom 29. Juni 2022, 23:34

Kannst du dann vielleicht nochmal über meine EFI drüber schauen?

Ports habe ich glaube ich richtig gemappt... (Es waren am ender mehr als 15 Ports selektiert, wobei einige anscheinend zusammenschaltet waren, was mich etwas verwirrt hat)

EDIT: Siehe Bild



Nachdem ich ein paar Stunden probiert habe die USBSlots neu zu mappen habe ich dann doch einfach mal mein Mapping von BigSur (11.6) probiert, und wie man sieht läuft der Kasten nun mit der Grafikkarte unter Monterey. (Bin noch leicht von dem neuen SettingsUI verwirrt)