

# Macbook Unibody A1342 gekauft mit Monterey --> Downgrade auf Big Sur?

Beitrag von „al6042“ vom 3. Juli 2022, 14:40

Zu Airdrop:

es wird vermutlich daran liegen, dass das Gerät zu alte Bluetooth-Hardware einsetzt:

Standard AirPort:	802.11a/b/g/n	Standard Bluetooth:	2.1+EDR
	AirPort Extreme (802.11a/b/g/n) and Bluetooth 2.1+EDR standard.		
Details:	Also see: <a href="#">What is 802.11n? How is it different from 802.11b, 802.11g, and 802.11a?</a>		

Quelle: <https://everymac.com/systems/a...ibody-mid-2010-specs.html>