

Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG_STRIX_B660-I_GAMING_WIFI - OPENCORE

Beitrag von „Kai.Def“ vom 10. Juli 2022, 23:15

Liebes Team,

esp. **Erdenwind Inc.** - vielen Dank für Deine rasche Antwort.

Folgende Änderungen habe ich gemacht:

BIOS FW Update auf die aktuellste 1601 (beta)

Reset to Default Settings - check

[BIOS Einstellungen:](#)

1. **VT-d:** Disabled
2. **OS Type:** Other OS
3. **Intel Virtualization Technology:** Enabled
4. **XHCI Handoff:** Enabled (required)
5. **Legacy USB Support:** Auto
6. **Network Stack:** Disabled
7. **Launch CSM:** Disabled
8. **Dram Frequency:** DDR5 4800
9. **Resize GPU bar:** enabled

Zusätzlich - Serials neu - EFI im Anhang.

Komme immer noch nicht zum installer 🙄 - hängt sich auf mit: (durchgestrichenes Kreis symbol - support.apple.com/mac/startup)

Please advise.

x