

Kleines OC Problem

Beitrag von „hObelware“ vom 11. Juli 2022, 10:10

moin .. den benannten Fehler bekomme ich auch, wenn ich das aktuelle BIOS von ASUS nutze. Mit 2401 (bei meinem Board) habe ich dieses Verhalten nicht. Ich vermute eine nicht korrekte Abschaltung/Abmeldung des USB Controllers, so dass das BIOS einen Unsafe Shutdown ermittelt und diese Meldung auswirft.

Ich würde mal nach Dortania-Guide Post-Install -> Fix Shutdown/Restart versuchen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nicht als dieses Problem erscheint und grade weil FixRTC erstma nix gebracht hat.