

Alder Lake Hackintosh, ASUS ROG_STRIX_B660-I_GAMING_WIFI - OPENCORE

Beitrag von „apfel-baum“ vom 11. Juli 2022, 17:08

das es mit dem usb-port zusammenhängt ist aufgrund des vorangegangenen fehlerbildes , dem durchgestrichenem kreis zu sehen

edit- ich habe die kexte nochmal aktualisiert, sowie die debugversion von oc 0.8.3 eingesetzt, usbinjectall beim bestehenden belassen. bei der uiscale einen wert eingetragen, 00 ist ungültig