

BCM943602CS oder BCM94360NG

Beitrag von „LetsGo“ vom 16. Juli 2022, 14:36

BCM94360NG läuft bei mir mit korrektem USB Mapping (also Karte auf intern 255 gesetzt) ohne zusätzliche Kexte OOB mit Monterey und Ventura.