

Gigabyte EP43 DS3 -Sierra Probleme mit der HD 5450

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. Juli 2022, 22:40

Kann ich wirklich nicht sagen, wie man dies bei OC umsetzt, denn damals gab es noch kein OC.

Als ich meinen Rechner mit gleicher CPU und HD5450 betrieben habe, da ging es bereits bei Yosemite los oder sogar noch früher.

Bei mir handelte es sich um einen Optiplex 780 und dazu gibt es bei InsanelyMac Thread's für jede Version und da wurde immer mit der HD5450 gearbeitet.

InjectAti im Clover war nötig als Injector, ob Duallink tatsächlich nötig ist, muss man ausprobieren.

Die optimale Geschichte mit Framebuffer Shrike hatte ich damals sogar herausgefunden.

Ich habe den Rechner tatsächlich noch hier stehen, inzwischen mit einer GT710, aber er ist sicher schon 2 Jahre nicht mehr in Betrieb.

So alte Hardware fährt ja kaum noch einer heute.

Reine Nostalgie halt.

[Raptortosh](#)

Du musst mal richtig lesen, bitte! Hier gehts um einen Rechner, der Jahre zuvor mal aktuell war und auch die Kaufpreise beziehen sich auf Jahre zuvor.

Wir reden hier locker von 6 Jahren.

Damals war die GT710 Kepler mal richtig günstig, dann stiegen damals die Preise für Grafikkarten aus bekannten Gründen und die GT710 kostete dann plötzlich damals über 90 Euro.

Diese konnte bereits Metal, brauchte aber keinen extra Strom, was die Boards damals oft auch nicht liefern konnten.

Es geht hier nicht darum, was ein GTX780 kürzlich gekostet hat, zumal ein solcher LegacyRechner von damals, mit nur minimalem Netzteil ausgerüstet, ohnehin den extra Strom-Anschluss für diese Art Grafik nicht liefern könnte, schlicht weg weil er ihn nicht hat.