

# Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

**Beitrag von „DaSebsch“ vom 23. Juli 2022, 17:19**

Mein R9A18 hat leider den Geist aufgegeben. Mir ist zuerst mein Netzteil abgeraucht (angefangen damit, dass das Display immer wieder geflackert hat, die Helligkeit nicht mehr gleich geblieben ist (flackern teilweise) und ich teils für eine Verbindung mit dem Mac im Gehäuse HDMI bzw die Dual Display Ports neu an und wieder ausstecken musste) - später dann überhaupt kein Strom mehr an den Monitor.

Netzteiltausch hat für eine Woche funktioniert, dann selbe Probleme und mittlerweile kein Signal mehr - Netzteil selbst scheint zu funktionieren aber im Driverboard passiert nichts mehr (nicht mal mehr Lampe leuchtet an den Einstelltasten)

Hatte jemand das Problem schon? Hab alles abstecken probiert einzelne Teile nur laufen lassen (z.B. ohne dem Helligkeitsboard dazu) - Driverboard macht gar nichts mehr.

Wenn das Ding tatsächlich den Geist aufgegeben hat: Hätte sonst noch wer notfalls ein übriggebliebenes Board, dass zu einem vernünftigen Preis verkauft wird?