Seltsamer Fehler ausgehend von der SSDT...

Beitrag von "enjoylinus" vom 27. Juli 2022, 10:09

Zitat von LetsGo

Bei einer SSDT ist XCPM aktiviert (overclocked) und bei der Anderen nicht. Könntest ja mal versuchen XCPM zu deaktivieren, vielleicht klappts dann mit Sleep/Wake. Hier gibts Lektüre dazu. [GUIDE] X86PlatformPlugin (XCPM) für Ivy Bridge CPUs unter Catalina und Big Sur aktivieren

Wenn dann müsste ich ja, XCPM aktivieren, denn dies ist ja bei der overclock Variante aktiviert und bei dieser funktioniert ja auch Sleep/Wake?!