

Replacement für CSL Bluetooth 4 Dongle

Beitrag von „GoodBye“ vom 29. Juli 2022, 10:40

[minimike](#)

kann ich bestätigen, bis BigSur hatte ich auch Temporär den CSL BT Stick im Einsatz, danach habe ich ihn ersetzt durch den: IOGEAR gbu521 W6 gibt es sogar noch bei Amazon.

[IOGEAR Gbu521 W6 OOB Broadcom Chip BCM20702A0 benutze ich seit Jahren, Teuer aber Zuverlässig](#)

der läuft auch unter Ventura bis Beta 3-2, weiter habe ich noch nicht getestet.....

nur BlueToolFixup.kext nötig und gutes USB Mapping 😊

Nutze zum Login BT Logitech MX Keyboard und Mouse. (Satechi Keyboard hatte auch funktioniert usw.)