

Kernel Panic: Asus Vivobook R409JA-EB1788W

Beitrag von „Vivotosh“ vom 30. Juli 2022, 12:02

Hallo zusammen

Mein Laptop hackintosh Asus Vivobook R409JA-EB1788W wird nicht booten, wenn ich versuche, macOS Monterey zu installieren... Laptop-Spezifikationen, EFI-Ordner und OpenCore-Protokolle sind unten angegeben:

Technische Daten

Prozessor	i7 1065G7 - IceLake
Arbeitsspeicher	8 gb DDR4
Grafik	Intel UHD Grafik
Speicher	256 gb SSD NVMe

EFI-Ordner

<https://mega.nz/folder/Gh0GzQzT#uthzQl2V9r1xmuvFDJHgfg>

OC Log

<https://ibb.co/3Bmjczy>

<https://mega.nz/file/zt9XRCBZ#...yvsaXJJHcleJTBC1PRa6Vfc>

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Ich habe viele andere Ice Lake EFI-Ordner ausprobiert, aber ohne Erfolg... und ich weiß nicht, was ich tun soll...

Übrigens sorry für mein schlechtes Deutsch, ich lerne immer noch eure Sprache!

Schönen Tag noch