

# **MacMini Ende 2012 - nur nach Neustart: Verbotsschild**

**Beitrag von „Pi88no“ vom 31. Juli 2022, 10:06**

Hatte ich bereits nochmal gecheckt... keine lockeren Kabel/Stecker, der RAM sitzt richtig drinnen. Am Mi. kommen zwei neue & größere RAM Riegel, da konnte ich diesen Defekt zumindest mal ausschließen.