

O2 PCI Card Reader

Beitrag von „KayKun“ vom 1. August 2022, 18:58

Hallo,

so manch einer hat ja den Kampf des CardReaders in meine ThinkPad E590 schon mitbekommen.

Seit Monterey geht er nicht mehr den Apple hat seit langem die Kext aktualisiert wobei der grundlegende Eintrag noch vorhanden ist.

Anbei habe ich mal euch einen Dump aus Big Sur bereitgestellt, so wie ein Dump aus Monterey.

Ich gehe davon aus das Apple was an den vorraussetzungen bei der Kext geändert hat und man ggf ein paar mehr werde mitgeben muss damit der den SD Card Reader aktiviert.

Die frage ist jetzt welche ?

Ich bin langsam mit meinen lateien am Ende was angepasst werden muss damit der CardReader wieder geht.

Gruß

KayKun