

# Neuinstallation Monterey 12.5 Opencore schmiert ab

Beitrag von „HackMaxe“ vom 2. August 2022, 08:34

Guten Morgen,

ich konnte es natürlich gestern Abend nicht lassen und bin nochmal ins Studio gefahren, um das USB-mapping zu machen.

Also Hackintool und youtube-tutorial angeschmissen, die High Sierra platte ( die erst, nachdem die Bios-Settings auf Default gesetzt wurden, ansprang ) hochgefahren und das USB-Mapping erstellt.

Dann vom Stick gebootet und siehe da, erst Apfel-Logo, dann tat sich was am Ladebalken doch nach etwa 20 % wird der Bildschirm Grau und es geht nichts mehr.

Dann ist mir eingefallen, das die Bios-Settings ja noch auf Default waren, also Bios-Settings nach Dortania-Guide eingestellt und wieder gebootet, doch dann das Grauen, diesmal tat sich nichts am Ladebalken nur Apfel-Logo "kotz kotz"

Dann nochmal Bios-Settings auf Default, hier bewegt sich der Ladebalken wieder bis 20%, aber dann ist Feierabend... bzw. Grauer Bildschirm.

Irgendwas hab ich bestimmt übersehen.