

Neuinstallation Monterey 12.5 Opencore schmiert ab

Beitrag von „bananaskin“ vom 2. August 2022, 11:20

Hallo, DeviceProperties braucht er keine, hat doch eine RX560 drinnen, welche OOB läuft.

Ich bin der Meinung da stimmen die Einstellungen im BIOS nicht, Asus-Boards sind da sehr pingelig

schau mal im Internet, da gibt es gute Anleitungen wie das BIOS einzustellen ist für einen Hackintosh