

In Arbeit

Lüftersteuerung wegen CPU Throttling

Beitrag von „kaneske“ vom 3. August 2022, 20:14

Hackintosh und Lüfter im Betrieb steuern ist kein mögliches Paar.

Da kannst du nur auf so eine Hardware Lüftersteuerung gehen, wo du dann ein Poti oder nen PWM Regler mit der Hand drehst, um die Drehzahl der Lüfter zu regeln.

Für die GPU ist das genau so, da musst du dann die verbauten abmachen (wenn das überhaupt geht) und andere davor nageln.

Die dann wie vorher beschrieben per 0-12V oder PWM steuern, von Hand mit Drehregler.