

In Arbeit

Lüftersteuerung wegen CPU Throttling

Beitrag von „al6042“ vom 5. August 2022, 00:03

Die 3000 rpm werden dir bei dem kleinen Radiator auf dem i9-10850K wenig helfen. Dazu solltest du dir mindestens eine AIO mit einem 280er oder 360er Radiator organisieren, ansonsten wird sich an der Temperatur der laufenden CPU nicht viel ändern.