

**In Arbeit**

## **Lüftersteuerung wegen CPU Throttling**

**Beitrag von „lukeslater“ vom 6. August 2022, 17:50**

Ich habe einen i9 10900k mit einer Radeon 6900Xt verbaut, die Radeon auf WaKü umgebaut. Oben und unten im Gehäuse(Lian Li o11) jeweils einen 360er Radiator mit jeweils 3 EKWB Vadar Lüftern PWM gesteuert. Beim normalen Arbeiten, geringe CPU Last, ist das System leise, unter Volllast wird es jedoch deutlich hörbar, die CPU ist im BIOS auf "advanced" übertaktet. Lüftersteuerung im BIOS über Kurve. Temperatur der CPU unter Volllast ca. 80 Grad.