

Replacement für CSL Bluetooth 4 Dongle

Beitrag von „GoodBye“ vom 6. August 2022, 19:10

[minimike](#)

wenn du den Stecker jedes mal ziehen musst:

USB Mapping

anderen USB Port testen, oder einen USB 2 Port nutzen, beim Mappen muss immer der USB 3 und auch der USB 2 Anteil je Port konfiguriert werden.

Ich habe auch an meinem Z490er Ports an denen der Stick zicken macht.

Empfang kann auch ein Thema sein.

Dann ist es evtl. auch wichtig alle Sicherheit Features ordentlich zu konfigurieren:

[SIP](#) An

Secure Boot Model je nach SMBIOS komplett konfigurieren.

So habe ich das seit Monterey Beta 6 und alles ist gut.

[apfel-baum](#)

stimmt, aber auch meine Billo BT Tastaturen und Mäuse oder die Satechi Compact haben prima funktioniert sowie Alexa Echo oder BT Aktiv Box.....