

Replacement für CSL Bluetooth 4 Dongle

Beitrag von „GoodBye“ vom 7. August 2022, 09:33

[apfel-baum](#)

die leidigen Interferenzen haben mich auch bei Ventura Beta 4 überrascht.

Hatte einen USB Hub am USB neben dem Blauzahn angeschlossen und plötzlich lags auf der MAUS UND TASTATUR,

USB KABEL ZUM HUB RAUS UND DIE LAGS WAHREN VERSCHWUNDEN.

iPhone oder auch USB3 HD´s etc haben keinen negativen Einfluss auf den BT Adapter an dem Port.

Zuerst hatte ich der Ventura Beta 4 den Schwarzen Peter zugerechnet.

Und die Interferenzen zum WLAN HABEN MICH ÜBERHAUPT ERST DAZU GEBRACHT EINEN USB STICK ZU VERWENDEN, DER KANN BESSER PLATZIERT WERDEN, ALS ZUM BEISPIEL DIE KOMBI KARTE AUF PCIE bei der die Antennen hinter dem Blech des Towers sind.

Deswegen habe ich die eigentlich gute BCM94360CS2 dann auch in Rente geschickt. (das WLAN von der ist aber immer noch sehr gut, nachdem ich mal die Antennen getauscht habe)