


Huananzhi x99 F8D Dual LGA 2011-3

Beitrag von „dreader“ vom 8. August 2022, 15:38

Updates Ventura B4 / OC 0.8.4 :



EFI (ohne serials) :[EFI.zip](#)

Probleme: Continuity Camera funktioniert mit iPhone 13 pro (16 b4) bei mir nicht. Bluetooth verbindet nicht. Ansonsten mit BT keine Probleme beim verbinden mit anderen Geräten. Internal Sounddevice (887) erscheint nicht (Kexte werden geladen. OC log Dateien zeigen das an). HDMI Audio über Monitor funktioniert. Firewire Audio über Tbolt läuft.

Windows 11 parallel auf nvme über Windows Boot Manager, interne Audiodevice wird erkannt.

Neustes Bios Turbo Boost freigeschaltet:

<https://github.com/Koshak1013/...nzhix99-F8D/2022-01-05>

Für BIOS Parameter siehe weiterhin: <https://github.com/markkpa/x99...9-f8d-Opencore-Hackintosh>

und da unter Bios_Settings.zip.