

Erledigt

Hardware-Kompatibilität | Intel-Setup mit Thunderbolt 3/4 für rund 2'500€

Beitrag von „Raptortosh“ vom 9. August 2022, 16:16

Du musst die Spannungsversorgung vom CH341A auf 3.3V umlöten. Es ist zwar ein Chip drauf, der 3.3V aus 5V macht, allerdings ist der CH341 standardmäßig mit 5V versorgt. Oder sonst schauen einen zu bekommen, der schon gemodet ist, wenn du das selber nicht kannst.

[Flynn_LG](#)

Wie oft soll das gleiche hier noch gesagt werden?! [macdream](#) Er hat sich für einen hackintosh entschieden, und das soll doch seine Entscheidung sein...