

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „sintax0r“ vom 13. August 2022, 00:43

Ich habe Probleme mit 840 g1, ich habe HPEB840G1_OC064_BS_1920x1080.zip EFI von hier heruntergeladen und fast alles funktioniert, aber nicht WLAN oder Bluetooth. Ich interessiere mich nicht für Bluetooth, aber WLAN wäre großartig. Ich habe Intel 7260AC. Ich habe versucht, Airportbcrn kext zu deaktivieren und durch <https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm> zu ersetzen, da dort steht, dass es mit Big Sur und Monterey kompatibel ist. Ich habe die Big Sur-Datei heruntergeladen und das System bootet nicht über den BIOS-Begrüßungsbildschirm hinaus. Es ist einige Zeit her, dass EFI gepostet wurde, und es gibt jetzt viele neue Kext- und OpenCore-Versionen, sind einige davon sicher zu aktualisieren?

update: i havethe wifi working after updating all the kexts, now only issue left is battery status not working at all. Are all the kernel patches necessary in this EFI ? I feel like they are interfering with ECEnabler+VirtualSMC+SMCBatteryManager. Also when using firefox with default hardware acceleration turned on I get video glitches on my screen.