

Lenovo T470s EFI oder bzw. an der Config scheitert es

Beitrag von „kentallica“ vom 14. August 2022, 15:52

[Zitat von apfel-baum](#)

[kentallica](#) ,

hallo und 

ja da können bioeinstellungen durchaus dazwischenfunken. hast du beispielsweise csm disabled, uefi only, gestellt, desweiteren wirst du vermutlich die prozessoreigene igpu nutzen, dort wirst du ggf, sehen, das dein grafikram z.b. nur 5 mb beträgt- so sieht es aus, wenn das vram in der config.plist noch nicht richtig gesetzt ist, stichwort framebuffer..., aber da ist es das ziel erstmal bis dort hinzukommen.

lg 😊

Danke dir fürs Feedback 😊

Hab nochmal im Bios Sachen angepasst, hatte das einmal komplett wieder auf Standard zurück gestellt.

Also es steht jetzt auf Uefi only, CSM Disabled (oder soll CSM auf Enable stehen?)

Ist auch die interne GPU, wo trage ich das denn in der Config ein mit dem Framebuffer?

Hab was gelesen von auf 64 MB stellen im Bios, ich kann aber nur 256 MB oder 512 MB auswählen.