

[GELÖST] MSI Z690 Tomahawk D4 BIOS 1.7

Beitrag von „Traace“ vom 20. August 2022, 19:10

Mit aktiven AppleVTD waren bei mir die Parameter "dk.e1000=0 e1000=0" nicht mehr nötig. Der nervige Bug das ich nach jedem Neustart das LAN-Kabel neu stecken musste scheint damit auch verschwunden zu sein.

Ohne AppleVTD und ohne Parameter gab es dagegen nach ca. 1-2 Minuten jedes mal einen Systemcrash.

Ob AppleVTD nach Aktivierung von VT-D im Bios wirklich aktiv ist lässt sich im IOReg herausfinden.