

Erledigt

Hardware-Kompatibilität | Intel-Setup mit Thunderbolt 3/4 für rund 2'500€

Beitrag von „Flynn_LG“ vom 23. August 2022, 07:02

[Zitat von kaneske](#)

Bei der 2.0 musst du halt die richtige FW nehmen. Solle und wird aber auch gehen.

Danke für die Aufklärung! Anscheinend hat der Urheber nichts einzuwenden, wodurch ich die rev 2.0 einfach behalten werde und es dann mit der FW auf GitHub versuchen werde 😊

Das Board hat einen Header. Bridge kann also auch weg gelassen werden.