

Welche Samsung-SSDs genau machen lange Bootzeiten

Beitrag von „silencethree“ vom 23. August 2022, 13:25

Der Start der Testkonfiguration mit Opencore klappt so weit, die Usp Port habe ich gemappt.

Mein externer Bluetooth Stick wird noch nicht erkannt und eine Erweiterung für USB Tethering kann nicht geladen werden Horndis ... und die Startverzögerung ist nicht verschwunden ... der Wert SetApfsTrimTimeout steht auf -1 (Standard)

Zu meinen Clover Aktualisierung Problem gibt es die Erkenntnis, dass Catalina keinerlei Kernel-Panic ab der Version 5145 produziert und auch ohne Startverzögerung bootet ... Monterey Kernel panic .. ab 5145