

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „GoodBye“ vom 25. August 2022, 19:20

[Truman](#)

ich habe die Asus PCE-AC68 seit Jahren und seit Mojave bis Ventura (jetzt Beta 6) ohne Probleme OOB in Betrieb.

Vom Q77 Board bis jetzt Z490.

Die funktioniert sogar schon im Installer ohne Problem sowie im Recovery.

[Asus PCE-AC68 PCI-E Karte Monterey + Ventura OOB](#)

So würde ich mal etwas anderes als Ursache vermuten.

Ist der Intel I225-V konfiguriert ?

Funktioniert der.

Welche ACPI Dateien sind eingebunden, bzw. ist im Bios alles korrekt eingestellt.

Kann es sein das der PCIe-SATA-Controller: CERRXIAN PCIe x4 auf 6 SATA Erweiterungskarte stört ?

Wieviele PCI Lanes werden genutzt, bzw. sind noch frei ?