

# **WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)**

**Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 00:45**

Den SATA-Cpmtrroller kann ich mal rausnehmen. Da hängen derzeit zwei Laufwerke dran, welche ich aber nicht für den Betrieb nenötige.

Die I225 kann ich natürlich auch mal im Bios deaktivieren.

Die modifizierte Firmware für die I225 ist geflasht. Damit sollte es eigentlich ohne ACPI-Einbindung oder Device Properties funktionieren, tut es aber nicht bzw. tut es nur im 1 GBit/s Modus.

Die WLAN-Karte kann ich auch nochmal umstecken. Einen PCIe x1-Slot gibt es noch.

Das muss allerdings alles bis später warten...