

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „Traace“ vom 26. August 2022, 08:26

Ich hab auch die PCE-AC68. Funktioniert super unter 12.5.1 (auch AirDrop), trotz aktivierten i225 Chipsatz auf dem Board. Für Bluetooth nutze ich einen Asus BT-400 per USB.

Kexts musste ich folgende verwenden (in der Reihenfolge):

[AirportBrcmFixup](#)

BlueToolFixup

BrcmFirmwareData

BrcmPatchRAM3

Im Buyers Guide von Dortania wird beim Punkt WiFi -> PCIe erwähnt das alle Karten außer Originale Apple AirPort und die Fenvi diese Kexts benötigen.