

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 11:42

msart: Danke für die EFI. Diese werde ich gleich mal verwenden und iGPU wieder im Bios aktivieren. Weiterhin ziehe ich mal die PCIe-SATA-Karte ab. Leider reichen mir die 6 SATA-Anschlüsse des Boards nicht und ich hatte hier im Forum gelesen, dass diese Cerraxian-Karte problemlos von OS X erkannt wird und keinerlei "Kexte" benötigt.