

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 12:55

[max.b1963](#), msart: Erst mal die gute Nachricht: Unter Windows 11, mit dem Windows 10 Treiber läuft die Asus PCIe-AC68 und WLAN-Netzwerke werden erkannt und man sich mit diesen verbinden.

msart: Mit deinem letzten EFI, ohne gesteckten SATA-Controller lässt sich WLAN immer noch nicht aktivieren. Ich bin wirklich schon am Überlegen, ob ich Monterey nicht nochmal komplett neu installieren und danach, mit den von dir vorgeschlagenen Sachen weitermachen soll.