

WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „GoodBye“ vom 26. August 2022, 17:41

[Truman](#)

Funktioniert denn jetzt auch HDMI Audio ?

Ich würde mal davon ausgehen das die neuere EFI mit diesen Einstellungen genauso läuft.

https://github.com/5T33Z0/Giga...stock_vs_cstmfw.md#readme

Zum Transcodieren mit der RX580 würde ich einfach die Interne Grafik im Bios deaktivieren und den Entsprechenden Eintrag in DP PCI ADD mit # deaktivieren.

Die Einstellung ist aber auch für das DRM zuständig und Netflix auf Safari oder Apple TV laufen nicht ohne.

In Firefox läuft aber Netflix und Amazon ohne Probleme auch ohne die interne UHD630 für DRM.

Falls ein anderes SMBIOS sein muss, nimm mal das MacPro7,1 und :

- RestrictEvents: Only required when using MacPro7,1 SMBIOS. Needs revpatch=auto boot-arg to disable Warning about unpopulated RAM slots.

Es sind noch Power Management Funktionen im ACPI für die I9 1850k konfiguriert, ob das so optimal ist wage ich zu bezweifeln, aber evtl. macht das auch einfach nichts.