

5.1 Sound und Bluetooth funktioniert nicht.

Beitrag von „ozw00d“ vom 26. August 2022, 19:43

[Hecatomb](#) vielleicht bin ich etwas penibel, es geht nur um die Einträge. Da bekommt mein innerer Monk nen Hirnfurz 😊

Wenn das System ansonsten startet okay. Sauber ist meiner Meinung nach eben geiler 😊

Bluetooth und Wifi Modul sind beides Intel. Manche gehen, manche nicht. AirportItlwm.kext hat er drin, kann ich allerdings nix zu sagen, mit Intel hab ich mich nie beschäftigt.

Wie das BT intern verdrahtet ist, sieht man am besten unter windows unter welchem ACPI Pfad es liegt. (Devmgmt.msc und in den Eigenschaften des Moduls).

Obs BT dann läuft ist fraglich.

Hier hab ich was gefunden mit ähnlichem Board, eventuell ist das ja ein Ansatz:
<https://github.com/LiuLiujie/ASRock-H470M-ITX-Hackintosh>

Ich bin jetzt mal von dem Board in seinem Profil ausgegangen.