

# kein Wlan und BT mit OC unter Monterey

**Beitrag von „wellini“ vom 30. August 2022, 20:17**

Hallo,

es ist eine Intel 7265 verbaut, dies hat BT und Wlan. Ich schau nochmal wegen dem Fixup.

Edit:

habe mir die kexte angeschaut, BluetoothFixup ist in der Version 2.6.1 vorhanden, wird aber in Hacktool nicht geladen.( Der Airportitlwm ist aber auch nicht grün. )

Edit:

Habe bei Gitub eine anleitung mit hinweisen, welche kexte zu laden sind. Habe diese alle geladen, bzw erneuert.

Reboot, und nu funzt BT und Wlan.

Danke an allen.