

An unauthorized network card is plugged in

Beitrag von „griven“ vom 31. August 2022, 07:04

Es handelt sich dabei um die Whitelist im Bios welche verhindert das man in dem Gerät andere WLAN und WWAN Karten verwendet als von Lenovo vorgesehen. Man kann das umgehen indem man das X61 mit einem Midedelton Bios (https://www.thinkwiki.org/wiki/Middleton%27s_BIOS) versieht. Die Prozedur ist identisch mit einem "normalen" [Bios Update](#) wobei die Middleton Bios Versionen dahingehend verändert sind das die Whitelist entfernt wurde.