

# Update von Catalina auf Monterey - OpenCore Haswell Board

Beitrag von „Arstidir“ vom 5. September 2022, 10:56

Den Grundstock der aktuellen EFI kann man bestimmt übernehmen.

Welche OpenCore Version verwendest du denn aktuell?

Am Einfachsten wäre es OpenCore mit <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools> auf den neusten Stand zu bringen.

USB Mapping ist das korrekte funktionieren der USB Ports in macOS. In neueren Versionen (ab Big Sur) funktionieren die bisherigen USB Patches (XhciPortLimit Patch & usbinjectall) nicht mehr und man muss sich für 15 USB Ports (Jeder USB Port braucht 2 von diesen 15 auf wenn man USB 2 & 3 haben möchte) entscheiden und diese genau definieren. Mit Catalina sollte sich das aber noch Stressfrei mit dem Hackintool erstellen lassen.

<https://github.com/headkaze/Hackintool>