

MacBook Pro 2015 13 Zoll diverses

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 7. September 2022, 00:11

Zunächst direkt per TB2 an miniDP ging nicht, dann TB2 an DP ging ebenfalls nicht, dachte dann Schnittstelle defekt.

Dann per TB2 an Adapter nach HDMI ging?

Vom iMac USB-C an mini-DP am Monitor geht, also Monitor okay.

Adapter TB-2 auf Firewire am MBP wird erkannt, also Schnittstelle okay;)

Tja irgendwie seltsam:)

Update:

Neues Kabel TB2 an 2. DP Eingang am Monitor geht!!!

Problem somit gelöst.

Gestern hatte ich dann noch neue WLP aufgetragen, was mich sehr verwundert,

der Kühlkörper überdeckt nur die CPU, die GPU ist vollkommen frei, sieht schon seltsam aus.

Kann doch so eigentlich nicht, oder ist es "normal"