

Clover to OpenCore

Beitrag von „thahammer“ vom 10. September 2022, 12:30

[Zitat von Arkturus](#)

Edit: erstmal gute Besserung

Ggf NVRAM Reset machen

Danke Dir. Mir wäre mal lieber ein Arzt würde das freiwillig untersuchen, aber das wird nie passieren. Das zahlt die Krankenkasse nicht 😊

Ja mit NVRam Reset kam ich weiter. Leider schaltet der PC die Grafikausgabe um und ich sehe nichts mehr. Logfile wurde auch keines angelegt.

`com.apple.driver.AppleTyMCEDriver` habe ich mal deaktiviert.

Zu dem Thema habe ich das gefunden.

It controls the relationship between the OS and ECC RAM.

If you do not have ECC RAM and you use the SMBIOS of a Mac that does then you will experience a KP on boot.

This can be avoided if you boot with `-nehalem_error_disable`.

Ein ändern des Smbios auf iMac13,1 Intel Core i7-3770S @ 3.10 GHz habe ich auch gemacht. Da passt der Prozessor eher dazu.

Ich schaue mal das ich die GPU vom Prozessor deaktiviere. Vielleicht hilft mir das schon weiter?