

# Anfrage zum HW-Center-Eintrag LENOVO THINKPAD T440(S)

**Beitrag von „Jessiblue“ vom 10. September 2022, 14:36**

Servus Einsteiger, dachte ich mir bereits. Hab jetzt noch Bigsur probiert und das EFI mit deinem Debug genutzt anbei das txt.

Weiterhin hab ich schon mal versucht das "originäre" EFI aus dem Post worüber ich den Stick erstellen soll. Einen Fehler der mir aufgefallen ist wenn ich die "Rufus" Methode nutze ist, dass ich kein Large Fat32 habe und das der Default Wert bei den Blöcken statt 32 erst mal bei 4096 war. Das hab ich zum herumprobieren mal manuell eingerichtet und siehe da - zumindest bis zum apple boot menü kam ich dann auch wieder - aber leider nicht weiter. 😞

So jetzt auch mal mit Catalina das Log hab ich neu dazugepackt.