

Asus P8H77-I und NVidia GT1030 mit BigSur oder Monterey via OpenCore - geht das?

Beitrag von „the_ace“ vom 12. September 2022, 13:32

```
print">
#EB.LD.GPS10P2H1 Err 0xD <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExt
ensions.kc.development">
#EB.LD.LKCR.Z1 <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc">
#EB.LD.LKFS1-71 0x 00
#EB.LD.LKCI-71 0x 00
#EB.LD.PUPW0 0x00000000FF1FFF3F
#EB.LD.MPT1 0x00000000F00F1137
#EB.LDST.KDU11
#EB.LDSCR.IM1 0x00000067
#EB.LDSCR.OM1 0x00000067
#EB.LDST.FBS1-1
#EB.LDST.FBS1NBSZ1 0
#EB.LDST.FBS1KSSZ1 0
#EB.LDSCR.SR2NFS3 x86legacy.inf4
#EB.LD.H.PF1 "usr\standalone\OS.dmg.root_hash
#EB.LD.H.MF1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.x86legacy.inf4">
#EB.LD.LF1RM 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">
#EB.LD.GPS10P2H1 Err 0xD <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash">
#EB.LD.LM1PF1 Err 0xD <- EB.LD.LF
#EB.LDST.FBS111 Err 0xD <- EB.LD.LM
#EB.LD.WFM11M7 Err 0xD 0
#EB.LDLOG.BT1 2022-09-12T13:07:05
#EB.LDLOG.EXIT8:START1 2022-09-12T13:07:05
-
```

Die Anleitung zu OpenCore hat mich doch ein wenig verwirrt, daher habe ich noch mal Clover bemüht.

Aktuell hänge ich hier; scheint ein Problem mit dem Kernel zu sein.

iGPU habe ich deaktiviert.

Hab mal die EFI angehängt und hoffe, dass mir da jemand Rat geben kann....
Derweil werde ich mal weiter testen...

[EFI.zip](#)