

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „atl“ vom 17. September 2022, 14:59

[martthie 08](#), das Problem hatte ich einmal mit meiner TitanRidge 1.0. Die Ursache war das USB-C-Kabel, mit dem ich ein Thunderbolt-3-Gerät angeschlossen hatte. Dieses Kabel war nicht für Thunderbolt3 geeignet. Sobald ich das Kabel abgezogen habe, funktionierte alles.

Solltest du nichts angeschlossen haben, dann überprüfe die SSDT und das USB-Mapping.