

Spulenfiepen beim M1 Max 16"

Beitrag von „CMMChris“ vom 25. September 2022, 15:17

Das Spulenfiepen beim M1 Max ist normal wenn der Chip unter hoher Last steht (vor allem die GPU). Bei normaler Nutzung sollte nichts fiepen. Auch wenn das zuvor nicht so war, solltest du definitiv reklamieren.