

**Erledigt**

## **Lenovo Ideapad 510S-14ISK - Random Reboot - Hilfe bei Abstürzen**

**Beitrag von „Der\_Sparsame“ vom 25. September 2022, 17:03**

Beim Update auf OpenCore 0.8.4 wird die Grafikkarte Intel Iris 550 nicht mehr richtig erkannt. Sie wird als Intel SKL CRB angezeigt. Dazu läuft das System damit sehr träge und ruckelig.

Anbei meine aktuelle config.plist mit OpenCore 0.8.0