

Spulenfiepen beim M1 Max 16"

Beitrag von „EdD1024“ vom 25. September 2022, 21:02

Es ist wohl doch nicht das Laptop sondern ein Power Conditioner den ich im Einsatz habe. Steht direkt hinter dem Laptop, das Geräusch ist an sich schwer zu orten und ich dachte das wäre das Laptop.

Also falscher Alarm, sorry und danke für die Hinweise!