

# USB-Mapping funktioniert mit Monterey nicht mehr

Beitrag von „DerTschnig“ vom 26. September 2022, 12:00

Ahhhhhhh, Danke [MacPeet](#)

Andere Frage:

Habe auch seit längerer Zeit eine Titan Ridge im Einsatz.

Sehe natürlich die 2 Port und den Controller der Ridge auch.

Muss ich diese Ports auch in die Kext einbinden, oder fallen Sie weg, weil Sie eh auf einem anderen Controller hängen?

Danke im Voraus