

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „Steverayxx“ vom 28. September 2022, 18:01

Ok ich habe OC auf 0.8.4. upgedated. Mit sample plist verglichen war ok, ocvalidate war ok, aber ich hänge immer in einer Fehlermeldung:

entweder

system has no boot entries


oder

failed to find SB model disable halting or critical error

dabei habe ich [Scan Policy](#) schon auf 0 und SecureBootModel auf Disabled gesetzt

jemand eine Idee, wo sonst noch der Fehler liegen könnte? weiß nicht mehr weiter

edit: MinVersion auf 1412101001000000 and M



```
EEB|'LD:LF' FID: 8, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1
EEB|'S:SIG' SZ: 621112
EEB|'M:SW' F4031e1048ae80699574cd5a1f6dc6b106d0f87
EEB|'M:PLFW' Err (0x0) @ GV waka-failure
EEB|'M:DT' Err (0x0) @ M:PLFW
EEB|'M:PLFRIC' 1 @ RTC.R
EEB|'M:DT' Err (0x0) @ M:PLFRIC
EEB|'FS:RGSM' Err (0x0) @ 'RGJ.0
EEB|'FS:RGSM' Err (0x0) @ 'RGJ.1
EEB|'FS:RGSM' Err (0x0) @ 'RGJ.2
EEB|'LD:LCC' BPOK -> (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel.development)
EEB|'LD:GFS' Err (0x0) @ OPEN (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel.development)
EEB|'LD:LCC' BPOK, IR -> (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel)
EEB|'LD:LPS3' } 0x(0)
EEB|'LD:LCC' } 0x(0)
EEB|'MFW' 0x00000000
EEB|'MFW' 0x00000000
EEB|'CSR:BI' 0x00000000
EEB|'CSR:DBT' 0x00000000
EEB|'BST:FS' {
EEB|'BST:FS' 0x.00000000
EEB|'BST:FS' 0x.00000000
EEB|'B:WFW' Err (0x0), 0 @ Local 7104903C-14EC-42C4-80C6-CE1449338E49
EEB|'LOG:DT' 2022-09-28T18:59:27
EEB|'LOG:EX' 1705:519711 2022-09-28T18:59:27
```

sen, aber kurz

nach dem Start nun hänge ich hier

AllowSetDefault	Boolean	⊖ NO
ApECID	Number	⊖ 0
AuthRestart	Boolean	⊖ NO
BlocklistAppleUpdate	Boolean	⊖ YES
DmgLoading	String	⊖ Signed
EnablePassword	Boolean	⊖ NO
ExposeSensitiveData	Number	⊖ 6
HaltLevel	Number	⊖ 2147483648
PasswordHash	Data	⊖ <->
PasswordSalt	Data	⊖ <->
ScanPolicy	Number	⊖ 0
SecureBootModel	String	⊖ Disabled
Vault	String	⊖ Optional