

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „Steverayxx“ vom 28. September 2022, 18:01

Ok ich habe OC auf 0.8.4. upgedated. Mit sample plist verglichen war ok, ocvalidate war ok, aber ich hänge immer in einer Fehlermeldung:

entweder

system has no boot entries


oder

failed to find SB model disable halting or critical error

dabei habe ich [Scan Policy](#) schon auf 0 und SecureBootModel auf Disabled gesetzt

jemand eine Idee, wo sonst noch der Fehler liegen könnte? weiß nicht mehr weiter

edit: MinVersion auf 1412101001000000 and M



```
EEB|'LD:LF| FID: 8, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1
EEB|'B:SIG| SZ: 621112
EEB|'B:SW| F4031e1048ae80699574cd5a1f6dc6b106d0f87
EEB|'ML:PLFW| Err (0x0) @ GV waka-failure
EEB|'ML:DT| Err (0x0) @ ML:PLFW
EEB|'ML:PLFRIC| 1 @ RTC:R
EEB|'ML:DT| Err (0x0) @ ML:PLFRIC
EEB|'FS:RGSM| Err (0x0) @ 'RGJ.0
EEB|'FS:RGSM| Err (0x0) @ 'RGJ.1
EEB|'FS:RGSM| Err (0x0) @ 'RGJ.2
EEB|'LD:LCC| BPOK -> (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel.development)
EEB|'LD:GFS| Err (0x0) @ OPEN (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel.development)
EEB|'LD:LCC| BPOK, IR -> (System/Library/PreflinkedKernels/preflinkedkernel)
EEB|'LD:LPS3| } 0x(0)
EEB|'LD:LCC| } 0x(0)
EEB|'FWM| 0x00000000
EEB|'FWM| 0x00000000
EEB|'CSR:BI| 0x00000000
EEB|'CSR:DBT| 0x00000000
EEB|'BST:FBS| {
EEB|'BST:FBS| 0x.0502: 0
EEB|'BST:FBS| 0x.0502: 0
EEB|'B:WFM| Err (0x0), 0 @ Local 7104903C-14EC-42C4-80C6-CE1449338E49
EEB|LOG:DT| 2022-09-28T18:59:27
EEB|LOG:EX| 100:1510011 2022-09-28T18:59:27
```

sen, aber kurz

nach dem Start nun hänge ich hier

AllowSetDefault	Boolean	⓪ NO
ApECID	Number	⓪ 0
AuthRestart	Boolean	⓪ NO
BlocklistAppleUpdate	Boolean	⓪ YES
DmgLoading	String	⓪ Signed
EnablePassword	Boolean	⓪ NO
ExposeSensitiveData	Number	⓪ 6
HaltLevel	Number	⓪ 2147483648
PasswordHash	Data	⓪ <->
PasswordSalt	Data	⓪ <->
ScanPolicy	Number	⓪ 0
SecureBootModel	String	⓪ Disabled
Vault	String	⓪ Optional